



Resumo (em direcção EN 13201:2015)

Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Linhas de isolux)



Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Grelha de valores

(1) informativo, não faz parte da avaliação
(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio à norma

Foi calculado com uma valor de manutenção 0.75 para a instalação

DETALHE DA LUMINÁRIA SUGERIDA

02 CD IP 01 - TKD1054



	— LINHA DE MÉDIA TENSÃO EXISTENTE
	— LINHA DE BAIXA TENSÃO EXISTENTE
	— LINHA DE MÉDIA TENSÃO EXISTENTE
	— LINHA DE BAIXA TENSÃO PART. SUBT. A IMPL.
	— POSTE A IMPLANTAR
	— POSTE EXISTENTE
	— POSTE A SUBSTITUIR
	— POSTE A RETIRAR
	— TRANSFORMADOR A IMPLANTAR
	— TRANSFORMADOR EXISTENTE
	— TRANSFORMADOR A SUBSTITUIR
	— TRANSFORMADOR A RETIRAR
	— TRANSFORMADOR PARTICULAR
	— ATERRAMENTO A IMPLANTAR
	— LUMINÁRIA DE 70S A SER IMPLANTADA
	— LUMINÁRIA DE 70S EXISTENTE
	— LUMINÁRIA DE 400S A SER IMPLANTADA
	— LUMINÁRIA DE 400S EXISTENTE
	— LUMINÁRIA LED 97-78W EM ESTRUTURA ESPECIAL A IMPLANTAR
	— PASSEIO CX PASS Ø 0.80 (PE 030.06)
	— ESTRADA CARROÇÁVEL
	— ESTRADA VICINAL
	— RODOVIA ESTADUAL
	— RODOVIA FEDERAL
	— ÁRVORE

[illegible]